

# 露天矿山技术与 检查重点

高国庆


## 主要内容

一、露采技术简介

二、安全检查要点


# 一、露天矿山开采方法

## 一) 矿山存属大致情况



# 一、露天矿山开采方法

## 二) 涉矿企业



# 一、露天矿山开采方法

## 三) 露天矿基本概念

1

露天开采：从地表直接采出有用矿物的矿床开采方式。

2


露天矿：露天开采的矿山

3

封闭圈：露天开采上部境界在同一标高上形成的闭合曲线（如图）

# 一、露天矿山开采方法

## 三) 露天矿基本概念



# 一、露天矿山开采方法

## 三) 露天矿基本概念

根据矿床埋藏深度、矿体赋存条件和地形条件，以露天开采境界封闭圈为基准，露天矿又分为山坡露天矿和凹陷露天矿

4

凹陷露天矿：封闭圈以下的露天矿

5

山坡露天矿：封闭圈以上的露天矿


# 一、露天矿山开采方法

## 凹陷露天矿



# 一、露天矿山开采方法

## 山坡露天矿



## 一、露天矿山开采方法

### 四) 山坡露天矿开采方式

山坡露天矿开采有爆破和非爆开采两种方式。

#### 1) 非爆破方法:

(1) 直接铲装——粘土、风化壳采砂

(2) 切割或劈裂——荒料、型材

# 一、露天矿山开采方法

## 四) 山坡型露天矿

### 2) 爆破方法:

(1) 中深孔——以普通建筑材料为主

(2) 浅孔——以露头矿（顶底板与矿需进行分离，扩帮与回采互现交叉进行）

# 一、露天矿山开采方法

## 五) 露天矿台阶三要素

### 2) 爆破方法:

(1) 中深孔——以普通建筑材料为主

(2) 浅孔——以露头矿（顶底板与矿需进行分离，扩帮与回采互现交叉进行）

## 五) 采场构成要素

运输平台：


图中3

用工作台阶与出入沟之间运输联系的通路。

它设在与出入沟同侧的非工作帮和帮沟上——有时与清扫平台合——宽度与运输方式和线路数目有关

也起安全平台作用

清扫平台每隔2~3个台阶设一个，不小于6m



最终帮坡角和工作帮坡角的大小直接影响露天开采境界和生产能力，也关系到边帮的稳定和安全

## 六) 台阶构成要素

台阶坡面 (3) :

台阶朝向采空区一侧的倾斜面

台阶坡面角 ( $\alpha$ ) :

台阶坡面与水平面夹角

坡顶线 (4) :


台阶上部平台与坡面的交线

坡底线 (5) :

台阶下部平台与坡面的交线


台阶高 ( $h$ ) :

台阶上、下平台间的垂直高度




## 六) 台阶构成要素


台阶由坡顶面、坡底面和台阶坡面组成



坡底线  
Bench toe



坡顶线  
Bench crest



图件表示方法


## 七) 生产台阶高度确定

主要根据矿岩的性质、赋存条件，采掘作业方式及设备的技术规格确定

| 矿岩性质    | 采掘作业方式 |     | 台阶高度              |
|---------|--------|-----|-------------------|
| 松软的岩土   |        | 不爆破 | 不大于机械的最大挖掘高度      |
| 坚硬稳固的矿岩 | 机械铲装   | 爆破  | 不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍 |
| 砂状的矿岩   | 人工开采   |     | 不大于1.8m           |
| 松软的矿岩   |        |     | 不大于3.0m           |
| 坚硬稳固的矿岩 |        |     | 不大于6.0m           |

## 七) 生产最小工作平台(盘)宽度确定

保证穿爆、采装及运输正常作业循环所需最小宽度。  
汽车运输最小工作平台宽L如下图



- h-台阶高m
- L-最小工作平台宽m
- A-爆破进尺m
- B-爆堆宽度m
- C-运输道路宽度m
- D-距边坡的安距m
- F-开段沟宽度m

## 八) 露天开采程序


露天开采是从地表开始逐层向下进行的，每一水平分层称为一个台阶。随着开采的进行，采场不断向下延伸和向外扩展，直至达到设计的最终境界。

掘沟 → 掘段沟 → 水平外扩 → 掘沟



新水平足  
够大

# 矿山安全监管业务专题培训班交流材料



## 九) 露天开采工艺

露天开采四个工艺

穿孔


爆破

铲装与运输

排岩



## 十) 工作面展布



## 十) 露天矿基建和生产的一般步骤

### 1. 露天矿运营的步骤

- (1) 地面准备
- (2) 矿区隔水和疏干
- (3) 矿山建设工程
- (4) 正常生产
- (5) 扩建或改建

### 2. 露天矿山工程

- 采矿与剥离
- 掘沟与扩帮

### 3. 露天矿生产工艺

- 矿岩松碎
- 采掘及装载
- 矿岩运输
- 排土与卸矿

## 二、露天矿山安全检查要点

边坡——台阶三要素

工作面——推进方式

作业过程——岩面边坡坠落、浮石打击、机械伤害、爆破作业

运输——运输道路、车况及速度

截排水系统

临时排土场

## 二、露天矿山安全检查要点

矿山安全检查基本方法：

阅观相佐

勘比并举

## 二、露天矿山安全检查要点

**阅：** 查阅。 章制？ 规程？ 安措？ 台帐…

**观：** 观看。 上墙与告知？ 基本设施？ 警提示？ 操作与个防…

**勘：** 踏勘。 作业现场（露地、建生有差异）

**比：** 对比。 章制与规定比、规程与操作比  
复制与原件比，现场与安措比

*阅观勘比的差别正是问题的所在  
针对问题的措施即是解决的办法*

## 二、露天矿山安全检查要点

矿山开采要经历基建和生产两个阶段，这两个阶段矿山工作的重心不同，现场安全检查的要点也有差别。

## 二、露天矿山安全检查要点

### 一) 基建阶段露天矿山安全检查的要点

基建是对“安措”（设计）方案的具体落实，是照葫芦画葫芦——不是照葫芦画瓢。

监管用一句话概括：是否按方案施工。

## 二、露天矿山安全检查要点

### 一) 基建阶段露天矿山安全检查的要点

此阶段监管是无形监管向有形监管  
的转换。

**这个过程十分关键！健康的孩子从  
此诞生！**

## 一) 基建阶段露天矿山安全检查和要点

重点是：一路一带一台

路：运输道路，包括境内外运输线路。

带：截排水沟、管网系统。

台：首采平台。

### 一) 基建阶段露天矿山安全检查的要点

具体是：把握“六个一”，严防挖墙脚。

筑好一条境内外运输公路（坡度、弯度、宽度、水沟、侧挡、避险）

建好一个符合要求的首采平台

放好一堆渣。剥离物有序入临时排土场（临时排土场的堆高、外坡（坡角、压坡）、排水、挡墙）

### 一) 基建阶段露天矿山安全检查的要点

具体是：把握“六个一”，严防挖墙脚。

架好一路线。动力线、照明线、管线合规

修好一组沟。管网截排水形成系统，并净污

分流

记好一本帐，各类台帐规范、详实、有效

标志：形成完整的开拓系统、截排水系统，

首采平台等均符合设计要求

### 一) 基建阶段露天矿山安全检查的要点

#### 杜绝挖墙脚:

形成好首采作业平台,为自上而下按设计展布和作业面个数推进提供条件;

为后续爆(锯)挖(劈)作业做好准备

(不中间开花、不由下而上、不天女撒花、不违章爆锯、不挖脚掏底)

## 二、露天矿山安全检查要点

### 二) 生产阶段露天矿山安全检查的要点

此阶段监管是有形监管的延续和提升。

生产过程是方案执行的保持过程，是基建形成的各大系统（含管理）的延伸，这时监管是对基建成果的保卫战——保持好规范开采成果。

**孩子能否健康长大、直到善终就在于此！**

### 二) 生产阶段露天矿山安全检查的要点

具体是：把握“七个一”，严防挖墙脚。

运输：维护好形成的那一条境内外运输公路

最终边坡：控制好分层（孔深），留好一个完整的符合要求的最终边坡（台阶）

台段截排水：及时入网至原有修好的那一组沟  
管网截排水系统中，并做好维护

临时排土场：继续放好一堆渣，弃物有序入内

### 二) 生产阶段露天矿山安全检查的要点

具体是：把握“七个一”，严防挖墙脚。

运输：维护好形成的那一条境内外运输公路

最终边坡：控制好分层（孔深），留好一个完整的符合要求的最终边坡（台阶）

台段截排水：及时入网至原有修好的那一组沟管网截排水系统中，并做好维护

临时排土场：继续放好一堆渣，弃物有序入内

### 二) 生产阶段露天矿山安全检查的要点

清好一片坡：及时做好边坡浮石的清理，扣好安全绳。

管线：继续维架好一路线，动力（照明）线、管线合规

记好一本帐，各类台帐规范、详实、有效

杜绝挖墙脚：

自上而下按设计展布和作业面个数推进提供条件；爆（锯）挖（劈）作业守规

※！！

基建、生产过程**安全标志牌**均应及时设置

**安全标志牌**的大小、形状、图案等均应符合

合国标规定


**边坡检查**应登高俯视与低处仰视结合

——**俯视为主**

### 三) 实景图模拟检查



### 三) 实景图模拟检查




### 三) 实景图模拟检查



无挡  
无沟  
无牌  
唯有浮石多


### 三) 实景图模拟检查



## 小结：

路沟相依，台沟相连——路沟台质量  
逢三进一，仰俯合一——治坡与查坡  
外坡设档，弯道设牌，坡大设道（坑）  
——道路安全

### 三) 实景图模拟检查



愿我省的矿山更安全！

在各位的努力下，  
安全、和谐、生态、  
文明、规范的新型矿  
山一定会更多更多！！

谢谢



公 司：浙江金安矿业设计研究有限公司  
地 址：浙江省遂昌县二都街131号  
网 址：[HTTP://WWW.ZJJA.ORG](http://www.zjja.org)  
[HTTP://浙江金安.中国](http://浙江金安.中国)  
手 机：13867094568  
邮 箱：[138196011@QQ.COM](mailto:138196011@QQ.COM)(个人)  
[1394096228.QQ.COM](mailto:1394096228.QQ.COM) (公司)